



BOSCH



Aviso de seguridad importante

Medida de seguridad voluntaria para amoladoras angulares – afecta a:

- **Series GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 fabricadas en el periodo comprendido entre junio y agosto de 2016**
- **Modelo GWS 24-230 JVX Professional con freno fabricado en el periodo comprendido entre febrero y octubre de 2016.**
- **GWS 24-230 JVX Professional con freno reparadas entre enero y noviembre de 2016 independientemente de la fecha de fabricación**

La División de Herramientas Eléctricas Bosch otorga máxima prioridad a la calidad y la seguridad de sus productos. La satisfacción del usuario es para nosotros lo más importante. Por eso, queremos informarte de una medida de seguridad voluntaria.

En el marco de nuestras medidas de control de calidad hemos constatado que, a causa de un componente defectuoso en un número limitado de amoladoras angulares, la muela de tronzar podría soltarse durante el funcionamiento. Por lo tanto, no puede excluirse que en casos extraordinarios llegasen a producirse lesiones por corte o contusiones.


Para cumplir con nuestra responsabilidad ante nuestros clientes, hemos decidido que de manera preventiva se devuelvan todas las herramientas que pudieran estar afectadas y, siempre que sea necesario, se reparen o se sustituyan. Por supuesto, la sustitución o reparación no le supondrán a usted ningún coste.

En consecuencia, y con efecto inmediato, deja de estar permitido usar las amoladoras angulares afectadas o hacer entrega de las mismas a otras personas. Si durante este período has revendido o regalado una herramienta posiblemente afectada, te pedimos que entregues este aviso de seguridad al receptor cuanto antes para garantizar que las herramientas afectadas ya no se utilizan.

Están afectadas las herramientas fabricadas en Rusia de las series GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 fabricadas en el periodo comprendido entre junio y agosto de 2016, así como el modelo GWS 24-230 JVX Professional con freno fabricado en el periodo comprendido entre febrero y octubre de 2016. Pueden identificarse de manera inequívoca por medio del país de fabricación en combinación con el número de serie y de herramienta (v. la página siguiente):

Modelo	Número de herramienta	Número de serie
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Tanto el modelo, el país de fabricación y los números de herramienta y de serie se pueden consultar en la placa de características de las herramientas de la manera siguiente:



También pueden estar afectadas las GWS 24-230 JVX Professional, que se repararon entre enero y noviembre de 2016. Este aspecto afecta independientemente de la fecha de fabricación de la amoladora angular.

Bosch Power Tools lamenta los problemas de calidad que han surgido y pide disculpas a todos los usuarios afectados.